

ЗАЩИТНОЕ ОРГАНИЧЕСКОЕ НАНОПОКРЫТИЕ FTORSIC SICH «БЫСТРОЕ ЖИДКОЕ СТЕКЛО» ДЛЯ ЛАКОКРАСОЧНЫХ ПОВЕРХНОСТЕЙ

Защитное органическое нанопокрывтие FTORSIC SICH «Быстрое жидкое стекло» разработано для уменьшения воздействия атмосферных загрязнений, защиты от ультрафиолетового воздействия на лакокрасочную поверхность в ходе эксплуатации. Органическое покрытие дополнительно усиливает блеск, глубину и насыщенность цвета ЛКП. Защитное покрытие FTORSIC SICH «Быстрое жидкое стекло» рекомендуется наносить согласно инструкции на чистую, сухую, обезжиренную поверхность при температуре окружающего воздуха от 10 до 25 °C и относительной влажности воздуха от 20 до 50 %. Допустимо нанесение защитного покрытия под открытым воздухом в безветренную погоду на слегка влажную лакокрасочную поверхность, избегая прямого попадания солнечного света. Операции по нанесению защитного покрытия следует выполнять строго соблюдая инструкцию с использованием средств индивидуальной защиты – перчатки и респиратор. Для нанесения защитного покрытия дополнительно потребуются сухие фибровые полотенца (в комплект не входят), обезжириватель.

ИНСТРУКЦИЯ ПО ПРИМЕНЕНИЮ:

1. Подготовка обрабатываемой поверхности

- Произвести чистку обрабатываемой лакокрасочной поверхности при помощи профессионального моющего средства (рекомендуется произвести бесконтактную и контактную очистку поверхности с помощью автомобильного шампуня). Желательно обезжирить лакокрасочную поверхность FTORSIC ROH обезжириватель-активатор с помощью микрофибрового полотенца равномерно растереть и удалить остатки.

2. Нанесение защитного состава на лакокрасочную поверхность

- Перед нанесением взболтать флакон с составом.
- Равномерно распылить защитный состав FTORSIC SICH «Быстрое жидкое стекло» на обрабатываемую лакокрасочную поверхность (Рисунок 1).
- Располировать защитное покрытие легкими круговыми движениями без сильного нажатия по лакокрасочной поверхности при помощи чистого, сухого фибрового полотенца, удаляя излишки состава. Располирование продолжать до полного удаления следов нанесения защитного состава, до появления гладкой глянцевой лакокрасочной поверхности (Рисунок 2).
- Обрабатывать лакокрасочную поверхность необходимо небольшими участками, не допуская полного высыхания состава, тщательно заполировывая область нанесения.
- Допустимо нанесение защитного органического покрытия на сухой автомобиль, также допустимо нанесение защитного состава при помощи профессионального аппликатора, обернутого замшевой салфеткой, участками 20 x 20 см, выдерживая от 10 до 30 секунд. После чего необходимо располировать защитный состав круговыми движениями при помощи чистого сухого микрофибрового полотенца.

3. Сушка защитного покрытия и рекомендации


- После нанесения покрытия «Быстрое жидкое стекло» автомобиль готов к эксплуатации.

ВАЖНО: необходимо полностью удалить все частицы и твердые загрязнения, так как твердые частицы могут повредить защитное покрытие FTORSIC SICH «Быстрое жидкое стекло» в процессе нанесения.


ВАЖНО: детям до 18 лет использовать под присмотром родителей.

ХРАНЕНИЕ: состав FTORSIC SICH «Быстрое жидкое стекло» хранить в сухом месте при температуре от 0 до 20 °C избегая прямого попадания света. В процессе хранения допустимо образование незначительного осадка.

ВНИМАНИЕ: любое несоблюдение данной инструкции может значительно сократить срок и качество работы покрытия или вовсе не позволит установить защитное покрытие.



①



②