

УЛЬТРА - ОЧИСТИТЕЛЬ FTORSIC «СЕОН» ДЛЯ СТЕКЛЯННЫХ ПОВЕРХНОСТЕЙ

Очищающее средство FTORSIC «CeOH» разработано для очистки стеклянных поверхностей при помощи мелкоабразивных микрочастиц. Данное средство используется для удаления прежних защитных покрытий, следов минерального налета (водного камня), полировки и подготовки стеклянных поверхностей перед нанесением защитных составов.

Средство FTORSIC «CeOH» рекомендуется использовать согласно инструкции на предварительно очищенную сухую, обезжиренную поверхность при температуре окружающего воздуха от 10 до 40 °C и относительной влажности воздуха от 20 до 50 %. Допустимо использование средства под открытым воздухом, избегая прямого попадания солнечного света и не допуская высыхания средства на обрабатываемой поверхности. В процессе работы с данным средством следует строго следовать инструкции, используя средства индивидуальной защиты – перчатки и респиратор. Для работы с очищающим средством дополнительно потребуются сухие фибровые полотенца (в комплект не входят).


ИНСТРУКЦИЯ ПО ПРИМЕНЕНИЮ:

1. Перед использованием хорошо встряхнуть флакон с средством до полного растворения осадка.
2. Нанести на обрабатываемую поверхность очищающее средство FTORSIC «CeOH».
3. При помощи сухого чистого фибрового полотенца (можно использовать аппликатор) тщательно (с усилием) растереть средство круговыми движениями по стеклянной поверхности.
4. При необходимости повторно повторить процедуру до полной очистки обрабатываемой поверхности.
5. Остатки ультра-очистителя FTORSIC «CeOH» смыть водой.


ВАЖНО: детям до 18 лет использовать под присмотром родителей.

ХРАНЕНИЕ: состав FTORSIC «CeOH» хранить в сухом месте при температуре от 0 до 20 °C избегая прямого попадания света. В процессе хранения допустимо образование незначительного осадка.

ВНИМАНИЕ: любое несоблюдение данной инструкции может значительно сократить срок и качество работы покрытия или вовсе не позволит установить защитное покрытие.



1



2